

・区分	10600	ハード部門（土木）
タイトル	潜水作業者の水中での玉掛け解除方法	
動機・改善前の状況	重量ブロックの取扱いの機会が多く、外れ止めの解除時に波、うねりにより船舶が動揺し、ワイヤーが緊張し、手を挟みそうになる。	
改善・実施事項	潜水作業者が手をクレーンフック内側に入れなくても玉掛け（外れ止め）を解除出来るようにフックの外側に取っ手付けて、引くと重力で開くよう改造した。	
改善効果	潜水作業者がクレーンフックの内側に手を入れなくても玉掛けを解除出来るようになったので、手を挟むリスクが減少した。	
活動内容 改善事項の図、 写真	<p>解除前</p>  <p>解除後</p> 	

解除前



解除後



活動内容  
改善事項の図、  
写真

事例提供先

東亜建設工業(株)

Good Practice!