


No.・区分	10504	ハード部門(土木)
タイトル	マンゲージの挟まれ防止	
動機・改善前の状況	過日、近接の同業他社で、高所作業車を無資格者が運転し、バケットとトンネル天端に挟まれ死亡した事故があり、高所作業車のバケットやジャンボのマンゲージに挟まれないように考えた。	
改善・実施事項	マンゲージの四隅にパイプや鉄筋を取り付けバケットが昇行しても止まるようにした。	
改善効果	作業時にパイプが邪魔になることがあり、更なる改善を要す。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

**Good Practice!**