

No.・区分	32100 ハード部門（共通）
タイトル	オーガー付着残土除去ブラシ
動機・改善前の状況	重機手元作業員がオーガーに付着した残土の除去、清掃のため、機械に接近した時に土塊の落下、或いは回転したオーガーに巻き込まれる等の危険があった。
改善・実施事項	バックホーのバケット先端に専用の付着残土のかき落としブラシを取り付けて付着残土を除去し、作業員の手作業による付着残土除去作業を排除した。
改善効果	①作業員の危険箇所への立入りを防止できた。 ②重機と人の混在作業を排除できた。 ③作業時間の短縮と安全性を向上することができた。
活動内容 改善事項の図、 写真	
事例提供先	清水建設株式会社