

No.・区分	Z0505   ソフト部門
タイトル	安全標語の階段蹴込みへの掲示
動機・改善前の状況	安全標語を募集して掲示するとき、朝礼広場や詰所など掲示できる場所も限られていることから、応募された標語の全てを掲示することができず、また、作業中はなかなか目につきにくかった。
改善・実施事項	現場の階段の蹴込み部分に、応募された全ての安全標語を作者名、協力会社名入りで掲示した。
改善効果	階段は誰もが毎日通る場所であり、蹴込み部分に貼ることで、階段を上るときには必ず目に留まるため、好評であった。また、これにより作業員同士のコミュニケーションも図られ、好評であった。
活動内容 改善事項の図、 写真	