


No.・区分	Z0508	ソフト部門
タイトル	トンネル切羽周辺における安全看板の設置	
動機・改善前の状況	トンネル切羽や周辺は発破で常に進捗・移動し、機械類の往来も多く、安全看板等の設置が困難で壊れ易い状況であった。	
改善・実施事項	強化ガラスを利用した足元照明の設置に伴い、その表面に月度安全標語や安全指示を貼り付けることとした。	
改善効果	表面の強化ガラスに貼り付ける為壊れにくく、又、内照灯になっているので、作業員に非常に目につき易い看板となった。ちなみに、標語は毎月作業員より募集し、選考されたものを採用している。この事も安全意識の向上に役立っている。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

**Good Practice!**